MULTIMETRE DIGITAL
1037 AVEC HOUSSE 942358

Tout le nécessaire de mesure dans l'environnement industriel a été condensé dans cette sacoche
comprenant :

- le multimètre digital de sécurité 1037

- *avec dragonne aimantée*
- Calibres mesures électriques :
  Tension DC : 200mV 2V 200V 1000V
- Tension AC : 200mV 200V 750V
- Résistance 200ohms 2kohms
- Capacité 200mF
- Test diode et continuité
- Présence tension sans contact : Vibreur en appuyant sur la touche NCV

- l'adaptateur pince ampèremétrique

- mesure de 1 à 200A (50-500 Hz)
- Ouverture maxi des mâchoires : 23 mm

- un jeu de cordons rouge et noir
avec 2 jeux de pointes de touches amovibles

- 2 jeux de cordons pinces crocos

- la sacoche de transport de l'ensemble

Désignation	**Référence**
Multimètre 1037 livré dans sa sacoche avec tous ses accessoires	**942358 0000**

Jeu de cordon pointe de touche (rechange)	942357 0000
Pile de rechange 9V (rechange)	6LF22

D.3.E. ELECTRONIQUE - Parc d 'Activité SAVIPOL - B.P. 55 - 10302 SAINTE SAVINE
Téléphone 03.25.71.31.50 - Télécopie 03.25.74.38.82 – Email : electronique@d3e.fr